

Акт
Об исправности игрового и спортивного оборудования
МБОУ Тамбарской ООШ

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: директор школы – Тарабанова Е.В.

Члены комиссии: зам по БОП- Полячкова Г.Ш. учитель физкультуры – Щербачев В.А., начальник
ЛОУ Щербакова Н.В.

Произведено обследование игрового и спортивного оборудования площадок и их готовность к
летнему сезону в ЛОУ.

В ходе проверки установлено:

№	Наименование оборудования	Описание элемента	Обеспечение безопасности	Замечания
1	2 перекладины для подтягивания	Перекладины	Трубы, из которых изготовлены перекладины ровные, гладкие, закреплены устойчиво.	В удовлетворительном состоянии.
2	Лестница	Лестница изготовлена из труб, сварная, закреплена прочно	Трубы, из которых изготовлена лестница ровные, гладкие, закреплены устойчиво.	В удовлетворительном состоянии.
3	Сетка волейбольная с механизмом натяжения в стаканах	Стойка изготовлена из шнура	Шнур прочный, без порывов.	В удовлетворительном состоянии.

Заключение комиссии: оборудование игровой площадки находится в удовлетворительном состоянии.

Председатель комиссии: _____ Тарабанова Е.В.

Члены комиссии: _____ Полячкова Г.Ш.

_____ Щербакова Н.В.